

通报编号：690SQM_201804_002 通报日期：

2018年4月3日 文件类别：通报

签发：海尔模块商资源平台 SQM 小微

收文部门：所有供应商第 0 次 修改

抄送：资源小微、模块小微、海达源小微、

生效日期：2018年4月3日

传阅 阅后执行并存档 保密 保密期限

重要度：重要 页数：1

关于1月份质量差的供应商“总经理检讨”的通告

按照模块商管控策略要求，对于月度质量绩效不达标或质量表现差的供应商，应执行“供应商总经理检讨”的策略，2018年2月份例行对质量有差的供应商，组织供应商总经理和质量负责人进行了现场质量分析检讨，对于质量检讨不合格的供应商继续进行检讨整改，再次检讨不合格将执行停新品策略。

后续此策略以月度为单位常态化执行，请所有供应商关注用户抱怨，积极主动整改关差，保证质量满足用户需求。

后附2月份被执行“总经理检讨”的供应商清单：

序号	V 代码	供应商名称	质量绩效及表现 (2018.1 月数据)	检讨结果
1	V12895	福建省石狮市通达电器有限公司	①入厂不合格 24 批；停检 2 次；实验不合格 1 批；现场批量不良 1 批 ②1 月份在冰箱产业线质量绩效 57 分，现场不良 3007PPM	改善跟踪
2	V12744	江苏亚光金属制品有限公司	①入厂不合格 1 批；停检 5 次；现场批量不良 1 批 ②1 月份在电热产业线质量绩效 38 分，现场不良 1213PPM ③现场质量互联 38 分，体系失效	继续检讨
3	V13044	海洋世纪(青岛)精密制品有限公司	2 入厂不合格 33 批；停检 3 次；实验不合格 1 批；	改善跟踪
4	V14284	青岛恒广泰包装有限公司	①入厂不合格 16 批； ②1 月份在冰箱产业线质量绩效 58 分；	改善跟踪
5	V13295	肇庆市立得电子有限公司	10 月份 LED 灯市场反馈不良 607 个，11 月份前 2 个周市场反馈 262 个，市场不良率特高。	改善跟踪
6	V13701	安徽安缆模具有限公司	入厂不合格 0 批；现场批量不良 1 批	改善跟踪
7	V98496	卧龙电气章丘海尔电机有限公司	入厂不合格 4 批；停检 14 次；现场批量不良 1 批	改善跟踪
8	V12508	儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限公司	入厂不合格 1 批；	改善跟踪
9	V12986	青岛三丰达科技有限公司	①入厂不合格 13 批；停检 2 次；现场批量不良 1 批 ②现场质量互联得分 38 分，体系失效；	继续检讨
10	V14143	滁州兄弟科技有限公司	①入厂不合格 1 批 ②1 月份在滚筒产业线质量绩效 0 分，并联交互否决	改善跟踪
11	V12930	青岛悠进电装有限公司	入厂不合格 6 批；停检 2 次；	改善跟踪
12	V12853	合肥得润电子器件有限公司	入厂不合格 8 批；停检 2 次；现场批量不良 3 批	改善跟踪
13	V14083	青岛华裕通机械电子部品有限公司	①入厂不合格 1 批 ②1 月份在滚筒产业线质量绩效 40 分，现场不良 2611PPM	改善跟踪
14	V13293	广东风华高新科技股份有限公司	停检 1 次；	改善跟踪
15	V12840	台州中天卫厨有限公司	入厂不合格 1 批；停检 1 次；实验不合格 3 批；	改善跟踪
16	V14049	四川长虹技佳精工有限公司	入厂不合格 9 批	改善跟踪
17	V12820	诸暨市三峰机械有限公司	入厂不合格 3 批	改善跟踪