

关于对武汉恒发科技有限公司的质量通报

在2018年4月对武汉恒发现场交互时，发现其生产时使用回用料，存在偷工减料行为。

一、案例描述：

海尔标准要求：空调物料 001A1433307 护圈(大宗双经销 BOM 中为 PP 中溶脂 0200203006+PP 色母 0010300883)

武汉恒发实际：使用回用料

- 1、委托“湖北银干再生资源科技有限公司”加工造粒料，原料中包含白色和灰色两种料；
- 2、原材料为“通用二次料+PP 中溶脂 0200203006”。



二、基于以上问题，根据《采购框架合同》约定，对供应商启动如下处理：

- 1、涉及武汉恒发现场使用回用料的订单护圈物料，对其进行报废处理；
 - 2、武汉恒发生产现场立即叫停，应使用要求的合格物料生产；
 - 3、对武汉恒发索赔 伍拾万元违约金；
 - 4、限期 2018 年 5 月 16 日前闭环，如到期仍未闭环，取消武汉恒发新品交互及大资源置换资格。
- 同时对于类似问题，请各供应商自查并对差异问题及时整改闭环，保证模块质量零缺陷。